



Foto 1 – Entrada da Unidade de Saúde Santa Clara



Foto 2 – Corredor com infiltrações





Foto 3 – Sala de Inalação e medicação com Infiltração



Foto 4 – Sala de esterilização com infiltração





Foto 5 – Vestiário com infiltração