



Reparo realizado com verba do PAFE



As válvulas foram substituídas por caixa de descarga.



Torneiras são consertadas periodicamente com verba da APM, com frequência trocamos.



Manutenção realizada com verba do PAFE



Manutenção realizada com verba do PAFE